



## Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

### Daten des Betreibers

Name des Betreibers	Euroglas GmbH
Adresse	Dammühlenweg 60, 39340 Haldensleben

### Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	Euroglas GmbH Wasseraufbereitung- Abschlammung
Adresse	Dammühlenweg 60, 39340 Haldensleben
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	12438
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	...-

### Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	04.06.2019
Grund	Regelkontrolle / Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	-

### Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden (durchgeführt/angeordnet)  (welche?)