



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers	Euroglas AG
Adresse	Euroglas Straße 101, Sülzetal, OT Osterweddingen

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	Euroglas AG Wasseraufbereitung, Kühlsysteme, Dampferzeugung und Abwasser der Waschmaschine
Adresse	Euroglasstraße 101, Sülzetal OT Osterweddingen
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	12184
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	-

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	10.11.2022
Grund	Regelkontrolle / Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	-

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen (durchgeführt/angeordnet) Welche?