



Überwachungsbericht

Für Industrieemissionsanlagen (IE – Anlagen) nach Artikel 23 der Richtlinie 2010/75/EU
Hier: Nach § 47 Absatz 7 KrWG i.V.m. § 22a DepV einer Deponie der Klasse I

Anlage: Mineralstoffdeponie der Deponieklasse I
im Kalksteintagebau Walbeck

Betreiber: Menke Umwelt Service GmbH & Co. KG
Schiffgraben 25/27
30159 Hannover

Einordnung 4. BImSchV: -

Datum: 09.05.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Kontrolle einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle: 13.03.2017

Anlagenbezeichnung: DK I Walbeck

Zulassungsbehörde: Landkreis Börde
Fachdienst Natur und Umwelt

Betreiberdaten:

Betreibername: Menke Umwelt Service GmbH & Co. KG
 Straße: Schiffgraben 25/27
 PLZ/Ort: 30159 Hannover
 Ansprechpartner: Deponieleiter vor Ort
 Geschäftsführer in Hannover

Anlagendaten:

Standort: Walbeck im Landkreis Börde
 Straße: Kalkwerk 165
 PLZ/Ort: 39356 Oebisfelde-Weferlingen, Ortsteil Walbeck
 Nr. gemäß 4. BImSchV bzw.
 Abwasseranlage nach § 60 WHG: -
 Bezeichnung gemäß 4. BImSchV: -

Überwachung gemäß:

§ 52a Absatz 5 BImSchG: -
 § 22a Absatz 5 DepV: ja
 § 9 Absatz 5 IZÜV: -

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm: ja
 Beschwerde: -
 Ereignis mit Umweltauswirkung: -

Nachkontrolle: geplant April 2017
 Tatsächlich 05.05.2017

Verstoß gegen Vorschriften: -

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage: ja
 Anlagenteile:
 Bemerkungen:

Prüfthemen/Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe: -
 Lärm: -
 Abwasser: -

Grundwasser	-
Wassergefährdende Stoffe	-
Boden	-
Energieeffizienz	-
Abfall	ja
Sonstiges	-
Bemerkungen	Deponie in Betriebsphase der Beseitigung von Abfällen Derzeit Errichtung BA 2.1 (BA 2.2 ist bereits fertiggestellt und in Betrieb)

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde	Überwachungsbehörde Landkreis Börde
Sachverständiger nach § 22 VAwS	-
Messstelle nach § 26 BImSchG	-
Sonstige	-

Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/ Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	13.03.2017
Anlagenbezeichnung	DK I Walbeck
Zulassungsbehörde	Landkreis Börde
Prüfthema/Prüfgegenstand	- Überwachung des genehmigungskonformen Zustandes des Deponie - Prüfung auf Einhaltung Annahmekriterien
Mängel	ja
Falls Ja, Art der Mängel	1. Rand Sickerwasserbecken 1 verschmutzt 2. Annahme von Abfällen auf der Deponie, die zur Verwertung in der BImSch-Anlage vorgesehen waren 3. Ablagerung von nicht ausgehärteten handelsübli- chen Säcken mit Putzen und Mörtel verschiedener Sorten
Maßnahmen zur Mängelbeseitigung	zu 1. Deponieleiter hat umgehend Herkunft Ver- schmutzung zu recherchieren. zu 2. Angenommene Abfälle sind auf der Deponie als Beseitigungsabfälle zu dokumentieren und entspr. einzuarbeiten. zu 3. Sachlage ist mit Abfallerzeuger zu klären. Deponieleiter hat Anweisung, wie mit den Abfäl- len umzugehen ist, der UAB vorzulegen
Nachkontrolle	05.05.2017
Ergebnis	zu 1 Verschmutzungen wurden beseitigt zu 2 Abfälle wurden als Beseitigungsabfälle registriert zu 3 Anweisung wurde erarbeitet.
Bezug zum Protokoll	
IE-Kontrolle 19.07.2016	zu 1 Dokumentation der Abfallumlagerung erfolgte zu 2 Anlassbezogene KU wurde vorgelegt. Keine weiteren Maßnahmen erforderlich