



## Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

### Daten des Betreibers

Name des Betreibers	Harry-Brot GmbH
Adresse	Zum Wall 2, Sülzetal OT Osterweddingen

### Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	Harry-Brot GmbH Kühlsysteme (Abschlammwasser - Kälteanlagen TK I, II und III)
Adresse	Zum Wall 2, Sülzetal OT Osterweddingen
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	13404
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	-

### Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	08.06.2022
Grund	Regelkontrolle / Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	-

### Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen (durchgeführt/angeordnet)  Welche?