Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers	Harry-Brot GmbH
Adresse	Zum Wall 2, Sülzetal OT Osterweddingen

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	Harry-Brot GmbH Kühlsysteme (Abschlämmwasser - Kälteanlagen TK I, II und III)
Adresse	Zum Wall 2, Sülzetal OT Osterweddingen
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	13404
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	-

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	19.06.2025
Grund	Regelkontrolle / Anlasskontrolle ☐ Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen ☒ Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG ☐ Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	-

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	☒ keine Mängel
	☐ Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	☒ keine Maßnahmen erforderlich
	☐ erforderliche Maßnahmen (durchgeführt/angeordnet) Welche?